201-80/C lufttemperaturgivare med Cinch-kontakt



Art nr: SN258

Temperaturgivare Pt1000 för mätning av lufttemperatur.
Snabb noggrann luftgivare med mätområde -30 to +80°C för anslutning direkt i instrument.

Noggrannhet t=±(0.10+0.0017*|t|) i enlighet med EN 60751.

Responstid: t63 < 10s, t95 < 30s (luftflöde 1m/s).

Givaren tål inte att utsättas för fukt.

Tekniska specifikationer