Temperaturtransmitter 4-20mA för extern Pt1000



Art nr: T4111

Temperaturtransmitter för extern Pt1000-givare för mätning och övervakning av temperatur inomhus eller utomhus. Utsignal: 4-20 mA

Tekniska specifikationer

Noggrannhet för temperaturmätning	±0.15°C +0.1% av inställt mätområde (exkl. givare)
Enheter för temperatur	Celsius, Fahrenheit
Drifttemperatur	-30 till +80°C
Drifttemperatur för LCD display	läsbar upp till +70°C, det är rekommenderat att släcka LCD:n vid temperatur över +70°C
Utsignal	4-20mA tvåtråds strömloop
Konfiguration av mätområde	med PC-programvaran Tsensor och kabel SP003
Kapslingsklass	IP65
Spänningsmatning	9-30Vdc
Dimensioner	88,5 x 117 x 39,5 mm (B x H x D)
Vikt	ca 145g
Garanti	2 years